

TÜRKİYE

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANIT


HARİTA NO

İLİ: DÜZCE	İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: PINARLAR KÖYÜ	KORUMA DERECESESİ	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO PAFTA:- ADA:- PARSEL: 59		ÇEVRESEL	1	2	3
ADI: TÜMÜLÜS	YAPTIYAN:-	YAPAN:-	Çevreye Aykırı	1	2	3
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	MİMARİ ÇAĞI:			
			VAKFIYE:			

GENEL TANIM:

Düzce İli, Merkez İlçesi, Pınarlar Köyü, 59 parselde yer almaktadır. Fındıklık bir arazide yer almaktadır. Kaçak kazılar sonucu tamamıyla tahrip olmuş halindedir.

KORUMA DURUMU	İYİ	A	B	C	TAŞIYICI YAPI	A	B	C	DIŞ YAPI	A	B	C	ÜST YAPI	A	B	C	İÇ YAPI	A	B	C	SÜSLEME ELEMANLARI	A	B	C	RUTUBET	A	B	C	YOK	BZ VAR	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ:

Şahin Mülkiyeti (Emin KARTAL)


BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Köy Tüzel Kişiliği

GÖZLEMLER: Tümülüs üzerinde kaçak kazılar yapılmıştır. Tümülüsün etrafında yapılan gözlemlerde kırık seramik parçalarına rastlanmıştır. Tümülüs kaçak kazılara açık konumdadır.

YAPILAN ONARIMLAR:-

AYRINTILI TANIM:

Fındık bahçesi içerisinde yer alan Tümülüs, Düzce İli, Merkez İlçesi, Pınarlar Köyü, 59 parsel üzerinde yer almaktadır. Kaçak kazılarla tahrip edilmiş durumdadır. Yerel taştan yapılmış Tümülüsün mezar odasına ait olduğu düşünülen duvarın kesme blok taş parçalarıdır. Tümülüs çevresindeki hatırat toprağı içerisinde dağılmış halde olduğu görülmüştür. Tümülüsün yapı yaklaşıp olarak 113 m'z dir. Tahrip edildiğinden dolayı yüksekliği hakkında herhangi bir şey söylemek mümkün değildir.



YAYIN DİZİNİ

EKLER:			
RAPOR:	X		
FOTOĞRAF:	X		
ROLEVE PROJESİ			
RESTORASYON PROJESİ			
HARİTA			
KROKİ	X		
KITABE			
VAKFIYE			

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	İSTİMA	KANALİZASYON
ORJİNAL KULLANIMI: -				
BUGÜNKÜ KULLANIM: -				
ÖNERİLEN KULLANIM: -				
HAZIRLAYANLAR: Semra BILGIN Nejdet SIVRIOĞLU				
KONTROL EDEN: Tamer AKSOY (Bölge Kurul Müdürü)				
KURUL ONAYI:				
REVİZYON:				
KURUL KARARLARI:				